

# Naprawa tatrzańskich szałasów

Wykonana w styczniu 2020 roku ekspertyza stanu technicznego szałasów na Kopieńcu wskazała na degradację elementów drewnianych spowodowaną warunkami atmosferycznymi. We wszystkich 4 obiektach duża część podłóg i ścian uległa korozji biologicznej lub zniszczeniu. Elementy drewniane ścian i więźby dachowej zasiedlone zostały przez szkodniki drewna. Do destrukcji przyczyniają się również nieszczelności i przeciekanie dachów szałasów. Stan techniczny budynków wymaga wymiany uszkodzonych elementów. Realizowany przez Tatrański Park Narodowy projekt ma na celu renowację zniszczonych szałasów.

Nazwa projektu: Zakopane, szałas, lata 20 XX w., naprawa ścian, odtworzenie dachów, uzupełnienie stolarki remont podłóg

Kwota: 40 000 zł

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.

